

令和5年12月14日

貯水槽清掃報告書

国岡製麺株式会社 殿

報告者 エア・ウォーター北海道・産業ガス株式会社

実施者 西川工業株式会社
代表取締役社長 西川達弘
札幌市中央区北3条西22丁目2番17号
札幌市56空気環境測定第6号
札幌市56貯水槽清掃第27号

依頼者 国岡製麺株式会社

実施建物名 国岡製麺株式会社

所在地 札幌市東区東苗穂5条3丁目7-39

作業実施日 令和5年12月14日(木) 天気 雪

作業時間 9時00分 ~ 13時00分 断水時間なし

受水槽	容量	サイズ	槽数	設置場所	構造	メーカー
	10.125t (有効:9t)	4.5 x 1.5 x 1.5 h	2槽式	1F 受水槽室	FRP	日立
	容量	サイズ	槽数	設置場所	構造	メーカー
	容量	サイズ	槽数	設置場所	構造	メーカー

		受水槽	特記事項			
点 検 状 況	錆	有			鉄 錆(清掃により除去済)	
	異物	無				
	沈査	有			水アカ(清掃により除去済)	
	亀裂	無				
	ボールタップ					
	マンホール及鍵	良				
	満減水警報装置	良				
	給水ポンプとフート弁	良				
	オーバーフロー管及排水口空間	良				
	ドレン管	良				
	空気抜き管	良				
	内部ステーの状況	良				
	フロートスイッチ又は電極式制御装置	良				
	弁類	良				
電気配線	良					

		修	理	取	替
場	所				
箇	所				
備	考				

加 圧 給 水 ポ ンプ	ポンプ型式 日立 40×32B-51.5			
	段 数	一 段	出 力	1.5 KW
	口 径	50 mm	揚 程	22.5 m
	使用台数	2 台	揚水量	0.22m ³ /min
給 水 管	材質 塩ビライニング鋼管			
防 錆 剤	使用(薬剤名)未使用			
槽 内 消 毒	薬剤名 (ピューラックス)次亜塩素酸ナトリウム			
	濃 度 6%溶液×1200倍 最終濃度 50mg/L			
		1回目	2回目	備 考
	放置時間	30分間	30分間	散布消毒
塗 装	塗 装 剤			
	場 所			
	時 間			
防 水	防水方法			
	場 所			
遊 離 残 留 塩 素	測定器 柴田残留塩素測定器比色型			
	測定場所	受水槽	1F休憩室流し	
	清掃前	9時20分	9時30分	
		0.1mg/L	0.1mg/L	
	清掃後	12時20分	12時30分	
		0.3mg/L	0.2mg/L	
	色 度	5度以下	5度以下	
	濁 度	2度以下	2度以下	
	臭 気	異常無し	異常無し	
	味	異常無し	異常無し	

作業者	作業責任者名	高橋 寛和	
	補助者名	薬師寺 弥明	



工 事 写 真 帳

工事番号 令和5年度 工第 号

工 事 名 貯水槽清掃

工事箇所 国岡製麵株式会社

工 期 着 手 令 和 5 年 12 月 14 日

竣 工 令 和 5 年 12 月 14 日

建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書

商号又は名称 西川工業株式会社

代表者氏名 代表取締役 西川 達弘

営業に係る営業所 西川工業株式会社

の名称及び所在地 札幌市中央区北 3条西22丁目2番17号

登録番号 札幌市56貯第27号

登録有効期間 令和 5年(2023年) 8月 1日 から
令和11年(2029年) 7月31日 まで

上記につき、建築物における衛生的環境の確保に関する法律
第12条の2第1項の登録をしたことを証明する。

令和5年(2023年)7月25日

札幌市保健所長 山口 亮



証 明 書

令和 5 年 8 月 4 日 (金)

<便検査>

高 橋 寛 和

<検査結果>

虫卵、赤痢菌、腸チフス・パラチフス A・パラチフス B、O157H:7、陰性である事を証明致します。

令和 5 年 8 月 10 日

医師

高橋 寛和



〒 060-0007

札幌市中央区北 7 条西 26 丁目 3 番 1 号

医療法人 社団 正 心 会

岡 本 病 院

TEL 011-611-2351

証 明 書

令和 5 年 8 月 4 日 (金)

<便検査>

薬 師 寺 弥 明

<検査結果>

虫卵、赤痢菌、腸チフス・パラチフス A・パラチフス B、O157H:7、陰性である事を証明致します。

令和 5 年 8 月 10 日

医師

寺 弥 明



〒 060-0007


札幌市中央区北 7 条西 26 丁目 3 番 1 号

医療法人 社団 正 心 会

岡 本 病 院

TEL 011-611-2351

受水槽(No.1) 清掃前



受水槽(No.1) 清掃後



受水槽(No.2) 清掃前



受水槽(No.2) 清掃後

